

**DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM VÝZVY NA PLNĚNÍ VZMR:**
**FN Plzeň Lochotín – oprava fasády interního pavilonu – lůžka východ**
**Dotazy a odpovědi:**
**Dotazy:**

- 1) Na ploše fasády jsou umístěny 4ks ventilačních mřížek odvětrání střešního pláště. Prosím o doplnění do výkazu výměr a jejich specifikaci
- 2) Dle prohlídky stavby bude oprava prováděna v celé ploše obložené kabřincem na stěně východní, severní, jižní - v pruhu nad balkóny a částečně v šířce dvou pásků na jižní stěně pro přetažení rohové lišty. Výměra rohových lišt dle výšky budovy neodpovídá provedení na 3 rozích fasády, prosím o kontrolu výměry.
- 3) Pro nadpraží oken by měla být použita lišta s okapnicí, prosím o opravu položky.
- 4) Z výkazu výměr není patrné, zda jsou započítány povrchové úpravy ostění a nadpraží oken, prosím o kontrolu výkazu výměr.
- 5) Na fasádě je dvojice stávajících hromosvodů kotvených přes odstraňovaný keramický obklad. Prosím o doplnění demontáže a montáže nového svodu.
- 6) Prosím o informaci ke, které partii se vztahuje oplechování CU říms. (atika?; přechod soklu?)

**Odpovědi:**


*Na základě výše uvedených dotazů byl opraven výkaz výměr, který je součástí této dodatečné informace viz Příloha č. 1 – opravený výkaz výměr. Rohy jsou okolo oken na svislicích, kde fasáda probíhá.*

*Opravený výkaz výměr použijte při zpracování Vaší nabídky.*

**Důležitá informace:**

Vzhledem k termínu zaslání této dodatečné informace Zadavatel ***prodlužuje*** lhůtu pro podání nabídek této veřejné zakázky malého rozsahu do **2. září 2016 do 9.00 hod.** a žádá všechny uchazeče, aby tuto informaci vzali na vědomí.

V Plzni dne 26. srpna 2016



Bc. Milan Topinka, MBA  
 technicko – provozní náměstek  
 FN Plzeň